



# YJ-THP10T 温湿压内置百叶箱 RS485 数字型

文件版本号: V3.0



12层百叶箱外径140mm内径44mm

温湿度采用瑞士进口芯片瑞士进口芯片





# 声明:

# 武汉宇佳科技有限公司

销售热线:027-87873956 公司邮箱:whyuga@126.com

售后客服:027-65527332 公司网站:www.whyuga.com

7\*24 小时热线: 彭工: 15071306253 (包括售前、售后、技术支持服务)

为了使我们的产品更好的为你服务、在实施和建设之前、请你仔细阅读本行业解决方案。

# 更新历史

2018.06.06 建立,完善更新说明书 V3.0 版本。

# 温湿传感器选型表:

型号	供电	输出	备注
ҮЈ-ТНР10Т	DC 5 V		
	DC 12 V		
	DC 24 V	17	
	V.	R: 数字	RS485
例如: YJ- THP10T-12R 温湿压传感器。 12V 供电,输出 RS485 信号			



#### 一、产品简介

YJ-THP10T 温湿压内置百叶箱,采用进口传感元件作为感应部件,具有测量精度高、稳定性好等特点。信号变送器采用先进的电路集成模块,可根据用户的不同需求将湿度转换为相应的电压或电流信号。仪器体积小巧,安装方便且便携,性能可靠;可广泛应用于气象观测、环境控制、农业、工厂等诸多领域。

#### 二、工作原理

温湿压传感器采用高精度进口芯片作为感应部件,内置百叶箱使测量数据不受外部影响,使数据更准确。经过变送板输出:电压、电流、数字信号。

### 三、技术参数

**测量范围:** -50~70℃ 0 ~ 100%RH 10 ~ 1100hPa

**测量精度:** ±0.3 ℃ ±3%RH ±0.1hPa

分辨率: 0.1 ℃ 1%RH 0.1hPa

**重 复性:** ±0.1 ℃ ±1%RH ±0.1hPa

核心器件: 瑞士进口数字芯片

**线缆等级:** 额定电压: 300V 温度等级: 80℃

**工作环境:** 温度-50℃~80℃ 湿度≤100%RH

仪器线长:标配:2.5米 可定制线长

产品重量: 0.98 kg 产品功耗: 60mV

输入电压: DC 5V DC 12V DC 24V (对应选择电压)

输出信号:

数字 串口输出信号: RS485 Modhus 协议

- 1、根据需求选择对应供电电压。
- 2、数字 RS485 信号 Modbus 协议需要 CRC 效验适合接 PLC/RTU 等设备,本公司提供配置调试软件,软件可读取设备数据,地址,也可在软件上面更改设备地址。(注:更改完地址需断电重启设备,地址生效。)
  - 3、数字型: RS485 Modbus 通讯协议

MODBUS 485 通讯协议





规格统一为:波特率 9600bps, 无寄偶校验, 8 数据位, 1 停止位; 0 为广播地址。

初始默认地址为 01,波特率为 9600。两次通信间隔至少 1000ms 以上

#### Modbus 通讯协议简介

485 变送采用 Modbus 通讯协议。传感器能直接或经由 Modem 组网,通信使用主一从技术,即主设备(计算机)发送查询消息帧,从设备( 风速风向传感器)根据主设备的查询消息帧作出相应反应。 Modbus 协议建立了主设备查询消息帧的格式:设备(或广播)地址、功能代码、所有要发送的数据、错误检测域。从设备的应答消息帧也由 Modbus 协议构成,包括确认要行动的域、要返回的数据和错误检测域。

#### CRC 码的计算方法

- (1) . 预置 1 个 16 位的寄存器为十六进制 FFFF (即全为 1); 称此寄存器为 CRC 寄存器;
- (2). 把第一个 8 位二进制数据(既通讯信息帧的第一个字节) 与 16 位的 CRC 寄存器的低 8 位相异或,把结果放于 CRC 寄存器;
- (3). 把 CRC 寄存器的内容右移一位 (朝低位) 用 0 填补最高位,并检查右移后的移出位;
- (4). 如果移出位为 0: 重复第 3 步(再次右移一位);

如果移出位为 1: CRC 寄存器与多项式 A001 (1010 0000 0000 0001) 进行异或:

- (5). 重复步骤 3 和 4, 直到右移 8 次, 这样整个 8 位数据全部进行了处理;
- (6). 重复步骤 2 到步骤 5, 进行通讯信息帧下一个字节的处理;
- (7). 将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后,得到的 16 位 CRC 寄存器的高、低字节进行交换;
- (8). 最后得到的 CRC 寄存器内容即为: CRC 码。

#### 寄存器的内容

寄存器 0	温度 量程: -50~70℃	
寄存器 1	湿度 量程: 0 - 100RH	
寄存器 2	本机地址 0 为广播地址 (1~254)独立地址	
寄存器 3	波特率 0 表示 2400 1 表示 9600	
寄存器 4	气压 精度 0.1hpa 量程: 0 - 1100hPa	

#### 读取寄存器内容

发送命令读取设备地址1的寄存器0到寄存器4的5个寄存器的内容

<u>http://www.whyuga.com</u> 销售热线: 027-87873956 YJ-TH10T 温湿压内置百叶箱



01 03 00 00 00 05 85 C9

#### 00 03 00 00 00 05 84 18//广播读取任意地址

地址	01
功能码	03
起始寄存器 0	00 00
读寄存器 4 个	00 05
CRC 校验	85 C9

返回

01 03 0A 00 FA 01 A7 00 01 00 01 27 7A BF 07

01 05 0A 00 FA 01 A7 00 01 00 01 27 7A BF 07			
地址	01		
功能码	03		
数据域字节数 10	0a		
数据域寄存器 0	气温 0x00FA=25.0℃		
数据域寄存器 1	湿度 0x01A7=42.3%		
数据域寄存器 2(本机地址)	本机地址为1		
数据域寄存器 3 (波特率)	波特率为 9600 0 为 2400 1 为 9600		
数据域寄存器 4	气压 0x277A=1010.6hPa		
CRC 校验	BF 07		
\B \B \- \- \- \- \- \- \- \- \- \- \- \- \-			

设置寄存器2到寄存器3

发送

01 10 00 02 00 02 04 00 01 00 01 E2 76

00 10 00 02 00 02 04 00 03 00 00 86 8A //广播设置成地址 3 波特率 2400

00 10 00 02 00 02 04 00 01 00 01 E6 8A //广播设置成地址 1 波特率 9600

地址	01
功能码	10
起始寄存器 2	00 02
写寄存器 2 个	00 02
保存数据字节长 4	04
地址 1	00 01
波特率 9600	00 01
CRC 校验	E2 76

返回

# 01 10 00 02 00 02 E0 08(注意重新变更波特率后返回看到的就不是这串)

地址	01
功能码	10
起始寄存器 2	00 02
写寄存器 2 个	00 02
CRC 校验	E0 08



#### CRC 效验方法

```
unsigned int CRC16(uint8* p, uint16 datalen)
       unsigned char CRC16Lo, CRC16Hi, CL, CH, SaveHi, SaveLo;
       int i, Flag;
        CRC16Lo = 0xFF;
                        CRC16Hi = 0xFF;
        CL = 0x01;
                     CH = 0xA0;
        for (i=0; i < datalen; i++)
             CRC16Lo ^=*(p+i);//每一个数据与 CRC 寄存器进行异或
              for (Flag=0; Flag<8; Flag++)
              SaveHi = CRC16Hi: SaveLo = CRC16Lo:
              CRC16Hi >>= 1 ; CRC16Lo >>= 1 ; //高位右移一位, 低位右移一位
               if ((SaveHi & 0x01) == 0x01) //如果高位字节最后一位为 1
                 CRC16Lo |=0x80; //则低位字节右移后前面补 1 否则自动补 0
              if ((SaveLo & 0x01) == 0x01) //如果 LSB 为 1,则与多项式码进行异
                { CRC16Hi ^= CH; CRC16Lo ^= CL; }
        return (CRC16Hi << 8) | CRC16Lo;
返回 CRC 效验的 高低字节然后填充到命令结尾。
(注意!!!!!!) 温度(有负值)表示如下:
```

例如温度十六进制编码为"00

C3", 换算成二进制为"0000000

**11000011**", 其二进制的第一位为"**0**", 所以它的值为正数, 此时则可以用 1 中的的方法换算出十进制值"**195**", 最后将它除以 10 后得到最终结果"**19.5**"。

又例如温度十六进制编码为 "FF

3D", 换算成二进制为"11111111

00111101",其二进制的第一位为"1",所以它的值为负数。

其具体换算步骤如下:

- (1) 将其二进制的的第一位替换为"0" 得到: "01111111 00111101"
- (2)后15位取反后得到: "00000000 11000010"
- (3)加上"1"后得到: "00000000 11000011"
- (4)按照1中的正数表示方法得到十进制值"195"
- (5) 因为是负值所以为"-195"





(6) 结果除以10, 最终结果为"-19.5"

所以: 00 C3 → 19.5℃

FF 3D  $\rightarrow$  -19.5°C

# 四、接线方式

数字型传感器<mark>输出四线制</mark>,其对应的线标:


脚 1: 红线 DC 电源+


脚 2: 黑线 GND 电源-

脚 3: 黄线 RS485 A

脚 4: 绿线 RS485 B


# 五、结构尺寸







#### 六、安装方式:



小百叶箱安装方法如上图所示。

确保安装支架与地面保持平行,周围无建筑物遮挡,安装高度离地面1.5米。

#### 七、产品清单

产品名称	产品型号	装箱明细	
温湿压内置百叶箱		温湿压集成电路板	1 套
	YJ-ТНР10Т	百叶箱	1 套
		百叶箱连接板	一支
		合格证/保修卡	一份

#### 八、质保周期

自用户购买产品之日起1年内为产品质保周期。

### 九、注意事项

- 1、请检查包装是否完好,并核对产品型号是否与选型一致;
- 2、切勿带电接线,接线完毕检查无误后方可通电;
- 3、传感器线长会影响产品输出信号,使用时不要随意改动产品出厂时已焊好的元器件或导线,若有更改需求,请与厂商联系;
- 4、传感器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸、用尖锐物品或腐蚀性液体接触 传感器表面,以免损坏产品;
- 5、请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。